

# 작업공정사진철

고객명:

공사명: AC MOTOR REWINDING

규격: AC MOTOR 250HP 380V 6P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING  
STATOR REWINDING



<http://jinyangmotor.com/>




JIN YANG

### 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 250HP 6P 입고검사



STATOR 권체

권선 손상부

작업공정

AC MOTOR 250HP 6P 입고검사



권선검사

기존 MOTOR LINE은 약56S/Q이나 38S/Q로 적어 CABLE 발열소손

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 250HP 6P REWINDING




STATOR권체

재 권선 실시

작업공정

AC MOTOR 250HP 6P REWINDING



STATOR권체


재 권선 실시

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 250HP 6P REWINDING



STATOR권체

결선 및 BANDING후 예열 건조 실시



작업공정

AC MOTOR 250HP 6P REWINDING



STATOR권체

1,2차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 250HP 6P REWINDING
	
STATOR권체	절연건조 실시 후
작업공정	AC MOTOR 250HP 6P REWINDING
	
출고검사	절연저항 & 각상 LINE별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 250HP 6P REWINDING




출고검사

결선검사

작업공정

AC MOTOR 250HP 6P REWINDING



출고검사

결선검사

